ALERTA CONDUCTORES: HUNDIMIENTO DE PAVIMENTO EN AVENIDA THEVENET AL 1800

Pasando el primer semáforo sobre Avenida Thevenet, en dirección a Florencio Varela, el pavimento de Hormigón Armado se encuentra con hundimiento de dos grandes placas, por haber cedido la base o estar mal cimentada la misma por parte de la empresa que trabajo en la zona hace casi un año atrás.

Es urgente su reparación por parte del Municipio y la revisión de toda la zona para evitar algún accidente mayor.

Por el momento y hace dos días, un vecino coloco ramas en el lugar y se procedió a señalizar el espacio con una cinta de peligro.