LA RUTA 2 (Avenida Calchaquí) TRANSFORMADA EN UN PELIGRO POR FALTA DE LIMPIEZA

Por la ruta mencionada transitan a diario cientos de funcionarios públicos y los Concejales Varelenses, pero nadie ve nada o no se da cuenta de lo peligroso que es la arena y tierra acumulada contra la divisoria central de la mencionada avenida desde que uno la toma a la altura de Thevenet, has debajo de los puentes del Cruce Varela, como se puede ver en la foto hace meses que no se limpia el sector que pertenecería a Berazategui y a Florencio Varela y ya crecen hasta arbolitos en el lugar.

Parece ser que entre Concejales de cada distrito no hay comunicaciones, tampoco entre Mussi y Watsón y entonces nadie hace nada. Esperemos que esta nota sirva para que alguien se ocupe de levantar la tierra y arena acumulada por meses y no que pinten solo la línea amarilla divisoria. Cualquier motociclista que intente pasar por esa zona, dado que se adelantan por la derecha, corre riesgo de vida, si choca contra un montículo de los mencionados.



