CAÑO DE AGUA ROTO EN AVENIDA JORGE NOVAK, FLORENCIO VARELA

En Avenida Novak, a la altura del 400 -500 entre calles El Gaucho y El tobiano, se produjo la rotura de un caño de paso de agua de AYSA, filtrándose sobre el pavimento y formando un gran charco de aguas.

A su vez la perdida que data de varios días produce el aflojamiento de la base y va a provocar en poco tiempo el hundimiento del pavimento de una Avenida altamente transitada por toda clase y porte de vehículos, en especial camiones.

Este medio se comunico con las autoridades de AYSA el día 24 de setiembre, prometiéndose que a la brevedad posible se ocuparían de enviar una cuadrilla a solucionar el problema.