

FLORENCIO VARELA: Perdidas en caños de agua van a provocar el hundimiento del pavimento en Avda. Jorge Novak

Hace unos dos meses mediante una publicación, avisamos de rotura de caños en la misma zona, Avenida Obispo Jorge Novak a la altura del 400/500 correspondiente al Barrio Julio A. costa, lo cual fue reparado en poco tiempo.

Se trataba de caños de pase de agua potable, hacia los domicilios situados en la vereda correspondiente al Barrio San Nicolás, en ese momento la rotura se ubico en la mano que el tránsito se dirige hacia la zona de cinco esquinas.

Hoy la rotura, se visualiza en la mano contraria, por el agua que surge de las grietas en el pavimento, las que de no ser reparadas a la brevedad, va a provocar que ceda la base del pavimento y éste termine rompiendose, ante el intenso transito de camiones y vehículos de todo tipo que pasan por el lugar.

Esperemos que desde el Municipio se pida a Aysa, la urgente intervención para evitar daños mayores.